

## Dépôt d'un rapport de diagnostic amiante sur la plateforme de Gestion des diagnostics amiante

### Informations relatives à votre demande

Date et heure de dépôt : 15.01.2024 16:43  
Notre référence : 9SRVRU-6LABEM

### Base légale

Numéro CAMAC 220284  
Utilisateur CAMAC RICDAR1001  
E-mail du mandataire  
(ingénieur / architecte) j.mayor@rdr.ch  
Etendue du diagnostic Entier du bâtiment (cas A et B)\*  
Le diagnostiqueur est sur la liste  
du FaCH Oui  
Le cahier des charges ASCA  
est respecté Oui  
Le propriétaire est d'accord de  
publier le rapport sur Internet Non  
J'atteste avoir pris  
connaissance des conditions  
légales liées à la problématique  
amiante et je m'engage à les  
faire respecter et à en informer  
qui de droit. Oui

### Bâtiment

Bâtiment concerné par  
l'expertise amiante Numéro ECA : 1088  
Description du bâtiment : Bâtiment industriel  
Numéro Commune cantonal : 262  
Numéro EGID : 280000288  
Rue : Av. Albert Amon  
Numéro de rue : 1.14  
NPA, localité : 1373 Chavornay  
Coordonnées X : 2532985  
Coordonnées Y : 1172813

|                                     |                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propriétaire du bâtiment            | Raison sociale : SICPA SA<br>Nom, prénom : SICPA SA<br>Rue : Avenue de Florissant<br>Numéro de rue : 41<br>NPA, localité : 1008 Prilly<br>Téléphone : 021 627 55 55<br>E-mail : jean-marc.nicod@sicpa.com |
| Mandataire (ingénieur / architecte) | Raison sociale : RDR ARCHITECTES SA<br>Nom, prénom : COMBY FRÉDÉRIC<br>Rue : Av. Dapples 54 I CP 1286<br>NPA, localité : 1001 Lausanne<br>Téléphone : 021 612 01 01<br>E-mail : j.mayor@rdr.ch            |

## Amiante

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diagnosticheur                | Raison sociale : Microscan Service SA<br>Prénom : Antoine<br>Nom : Meier<br>Rue : Rue de la Blancherie<br>Numéro de rue : 17<br>NPA, localité : 1022 Chavannes-près-Renens<br>Téléphone : 021 691 82 52<br>E-mail : antoine.meier@microscan.ch |
| Type de publication           | Liée à une demande d'autorisation                                                                                                                                                                                                              |
| Présence d'amiante            | Oui                                                                                                                                                                                                                                            |
| Type de diagnostic            | Avant-travaux et utilisation normale                                                                                                                                                                                                           |
| Assainissement                | Présence d'éléments en priorité III                                                                                                                                                                                                            |
| Assainissement calculé        | Présence d'éléments en priorité III                                                                                                                                                                                                            |
| Photo du bâtiment             | B8.jpg                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rapport de diagnostic amiante | Rapport diagnostic amiante_B8.pdf                                                                                                                                                                                                              |

## Récapitulatif

Je confirme l'exactitude des informations ci-dessus Oui